ОБРАЗЕЦ / ИНСПЕКЦИЯ ТОВАРОВ

Отчёт об инспекции товаров

Пример проверки партии стеклянных стаканов. Условная дата выпуска: 18 марта 2026 года.

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ

Обезличенная реконструкция архивного листа инспекции. Дата, имя инспектора, идентификаторы и отдельные показатели условны. Документ не подтверждает проведение инспекции в марте 2026 года или выполнение проверки UNITCN.

01. Общая информация

Номер образца	UCN-PI-SAMPLE-2026-03 (условный)
Дата образца	18 марта 2026 г. (условная)
Инспектор	Ли (Lee, условное имя)
Услуга	Инспекция товара (шаблон PPI в исходнике)
Заказчик / покупатель	Сведения скрыты
Поставщик / фабрика	Сведения скрыты
Товар	Прозрачный рельефный стеклянный стакан
Место проверки	Китай; точное местонахождение скрыто

Основные данные проверки

Параметр	Значение
Количество по заказу	4 800 шт. (условное значение)
Готовое количество	4 896 шт. в 102 коробках
Проверенная выборка	500 шт. из 36 коробок
Эталонный образец	Утверждённый эталонный образец (golden sample) не предоставлен

Архивные фотографии объекта

Изображения сохранены с исходным скрытием идентифицирующих деталей.



01 · Внешний вид объекта (обезличено)



02 · Вход на фабрику (вывеска скрыта)

ОЦЕНКА / КОЛИЧЕСТВО

Результаты инспекции

СТАТУС: ТРЕБУЕТСЯ РЕШЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

В демонстрационном примере число критических дефектов превышает установленный в исходном шаблоне нулевой допуск. Приёмка товара этим образцом отчёта не подтверждена.

02. Результаты по категориям проверки

Категория	Результат	Примечание инспектора
Количество	Проверено	Готовое количество отличается от заказанного.
Размеры и вес	Есть отклонения	Размеры и вес отличаются от указанных ориентиров.
Внешний вид / цвет	Проверено	Материал прозрачный; зафиксированы видимые дефекты поверхности.
Упаковка / маркировка	Требует внимания	Износ внешних коробок и замечания к их заклеиванию.
Функциональные / лабораторные испытания	Не проводились	Подтверждающих материалов лабораторных испытаний нет.
Оценка дефектов	Приёмка отложена	Обнаружены критические, значительные и незначительные дефекты.
Особые требования клиента	Не предоставлены	Отдельного подписанного чек-листа нет.

03. Проверка количества

Товар, шт.	Коробки	Выборка
4 800 по заказу / 4 896 готово	100 план / 102 готово	500 шт. / 36 коробок



03 · Изделия во внутренней упаковке



04 · Вид стакана сбоку



05 · Декор дна



06 · Стакан в руке

ИЗМЕРЕНИЯ / ИСХОДНЫЙ ЛИСТ

Размеры и вес

04. Результаты измерений

Параметр	Цель / ориентир	Замер образца	Оценка
Ширина × высота	82 × 93 мм	84 × 93 мм	Отклонение размера
Вес изделия нетто	Около 310 г	Около 285 г	Ниже ориентира
Размеры коробки	Не указаны	Около 53 × 38 × 22 см	Зафиксированы
Вес коробки брутто	Не указан	Около 14,7 кг	Зафиксирован

Единицы измерения представлены в принятой для товарных замеров форме, как в исходной демонстрационной версии.

Фотографии измерений



07 · Измерение ширины



08 · Измерение высоты



09 · Показания штангенциркуля



10 · Взвешивание · образец 1



11 · Взвешивание · образец 2



12 · Взвешивание · образец 3

ВНЕШНИЙ ВИД / УПАКОВКА

Внешний вид и упаковка

05. Цвет, форма и исполнение

Характеристика	Ожидание	Наблюдение
Цвет изделия	Прозрачный	Материал прозрачный.
Форма и дизайн	Соответствие спецификации	Общий вид проверен; отмечено отклонение размеров.
Печать / размещение	Неприменимо	Требование к печатному декору не установлено.
Правописание / шрифты	Неприменимо	Печатного текста для проверки нет.

Фотографии внешнего вида



13 · Общий вид



14 · Дно и отделка



15 · Исполнение поверхности

06. Упаковка и маркировка

Проверяемый пункт	Наблюдение
Индивидуальная упаковка	Специальные вентиляционные отверстия, влагопоглотитель или индивидуальная маркировка не были предусмотрены.
Групповая упаковка	По 6 изделий в группе; 48 изделий во внешней коробке.
Транспортная маркировка	Маркировка коробок проверена; идентификаторы в этой версии скрыты.
Состояние коробок	Часть транспортных коробок выглядела использованной повторно или повреждённой; отмечены замечания к заклеиванию.
Размещение на палетах	Предложено обернуть палеты плёнкой. Также требовалось улучшить порядок на складе и вентиляцию.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ / УПАКОВКА 1 ИЗ 2

Упаковка: фотофиксация

07. Коробки, палеты и внутренняя упаковка.



16 · Коробка на весах



17 · Показания веса коробки



18 · Открытая внутренняя упаковка



19 · Размещение коробок на палетах



20 · Закрытая внешняя коробка



21 · Идентификатор коробки скрыт



22 · Транспортная маркировка скрыта



23 · Внешняя маркировка скрыта

Коммерческие коды, идентификаторы отправлений и детали маркировки скрыты на соответствующих фотографиях в исходном образце.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ / УПАКОВКА 2 ИЗ 2

Упаковка: состояние и замеры

08. Продолжение фотофиксации упаковки.



24 · Внешняя коробка · коды скрыты



25 · Открытые внутренние отделения



26 · Расположение внутренних вставок



27 · Детали транспортной этикетки скрыты



28 · Замер коробки A



29 · Замер коробки B



30 · Маркировка коробки скрыта



31 · Вес коробки брутто

Содержимое фотографий сохранено, насколько это возможно; чувствительные идентификаторы фабрики и отправления скрыты в исходном образце.

ДЕФЕКТЫ / КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

Оценка дефектов

09. План выборки и результат

Параметр	Указанное / наблюдаемое значение
План выборки	ANSI/ASQ Z1.4; общий уровень контроля I
AQL (критические / значительные / незначительные)	0 / 2,5 / 4,0 (как указано в исходнике)
Проверено	500 изделий из 36 отобранных коробок
Обнаружено: крит. / знач. / незнач.	4 / 11 / 3 (условная скорректированная сводка)
Указанные пределы приёмки	0 / 15 / 26 (по исходному шаблону)
Статус инспекции	Приёмка отложена; требуется решение покупателя

AQL — приемлемый уровень качества (Acceptable Quality Limit). Значения приведены по исходному шаблону; их соответствие стандарту и применимость к конкретному заказу отдельно не проверены.

10. Реестр дефектов

Описание дефекта	Категория	Кол-во
Тонкие трещины	Значительный	4
Видимые трещины	Критический	1
Пузырьки / включения	Критический	2
Полосы на поверхности	Значительный	4
Пятно / загрязнение	Значительный	1
Длинная царапина	Значительный	2
Деформация дна	Критический	1
Незначительные сколы кромки	Незначительный	3

Количества отдельных дефектов в исходной демонстрационной реконструкции были приведены к согласованности итоговой сводки.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ / ДЕФЕКТЫ 1 ИЗ 2

Дефекты: трещины и включения

11. Фотофиксация дефектов. Номера фотографий соответствуют исходному образцу.



32 · Тонкие трещины



33 · Тонкие трещины



34 · Видимые трещины



35 · Видимые трещины



36 · Пузырьки / включения



37 · Пузырьки / включения



38 · Пузырьки / включения



39 · Пузырьки / включения

Категории дефектов условны; их оценивают по утверждённой покупателем спецификации и фактическому плану выборочного контроля.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ / ДЕФЕКТЫ 2 ИЗ 2

Дефекты поверхности и формы

12. Продолжение фотофиксации дефектов.



40 · Полосы на поверхности



41 · Полосы на поверхности



42 · Пятно на поверхности



43 · Длинная царапина



44 · Деформация дна



45 · Деформация дна



46 · Сколы кромки



47 · Сколы кромки

Категории дефектов условны; их оценивают по утверждённой покупателем спецификации и фактическому плану выборочного контроля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ОГРАНИЧЕНИЯ

Итоговые замечания

13. Функциональные и лабораторные испытания

Вид испытаний	Статус
Эксплуатационные или лабораторные испытания	В архивном листе нет подтверждённых результатов испытаний.
Соответствие химическим требованиям / требованиям безопасности	Не оценивалось; утверждения о соответствии не делаются.

14. Особые требования и отбор образцов

Пункт	Результат
Дополнительные требования клиента	Для этого примера отдельно не предоставлены.
Образцы для лабораторного анализа	Количество не зафиксировано.
Образцы, отправленные клиенту	Количество не зафиксировано.
Сохранённые годные / дефектные образцы	Количество не зафиксировано.

15. Заключение инспектора

РЕШЕНИЕ ОТЛОЖЕНО

Критические дефекты превышают условный допустимый предел. Перед решением о выпуске партии покупателю следует оценить отклонения размеров и веса изделий, а также состояние внешних коробок.

Происхождение и ограничения использования

Русский перевод и оформление UNITCN подготовлены по предоставленному англоязычному образцу «Inspection Report Sample.pdf» (YiwuQC). Он представляет собой обезличенную реконструкцию архивного листа инспекции; дата исходной проверки не указана. Дата 18.03.2026, имя инспектора, идентификаторы и отдельные числовые показатели условны. UNITCN не заявляет о проведении этой проверки.

Демонстрационные сведения не заменяют подписанный инспекционный отчёт, обязательства покупателя и продавца, независимые лабораторные испытания или права покупателя в отношении явных и скрытых дефектов.